



GRUPE  alliance

DOSSIER TECHNIQUE

DIRECTION TECHNIQUE
1D, rue de Charajutra
91 360 EPINAY SUR ORGE
Tél : +33 (0) 1 69 10 28 28
Fax : +33 (0) 1 69 10 09 71
e-mail : opc@omegaalliance.fr

Siège Social
214 avenue Marcellin Berthelot
77190 DAMMARY LES LYS

DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Parties communes
3 rue des Capucines
4 rue des Capucines
92310 CHAVILLE

Rapport n°ED402

Epinay sur Orge, le 15 juin 2004

Lieu concerné par l'expertise : Parties communes
3 rue des Capucines
4 rue des Capucines
92310 Chaville

Maître d'Ouvrage : IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt

Donneur d'ordre : IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt

CONCLUSION

La présence d'amiante a été repérée dans les colonnes de vide-ordures en amiante-ciment dans les cages d'escalier et le local vide-ordures.

Pas de disposition particulière si ce matériau reste en place.
Toute intervention sur ce matériau devra faire l'objet d'un plan de travaux ou de retrait conforme au décret 96/98 du 7 février 1996.

Eric DENOYER
L'Opérateur de repérage

OCERA MILITARE CONSULTING

Mission de repérage

ID, 10, rue de la République

91000 Evry-Courcouronnes

FRANCE

01 39 39 39 39

www.ocera.com

OCERA MILITARE CONSULTING

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Le 24 mai 2004, a été réalisé le repérage amiante des parties communes du 3 rue des Capucines, 4 rue des Capucines, 92310 Chaville par notre technicien, monsieur Eric DENOYER.

L'ensemble des pièces a été visité.

Dans le cadre et les conditions de ce repérage, la présence d'amiante a été repérée **dans les colonnes de vide-ordures en amiante-ciment dans les cages d'escalier et le local vide-ordures..**